



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHICHUPAC JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHUPAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0127-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS




Foto 2: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO







Foto 3: PINTURA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 4: CANALES Y BAJAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--