



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | RABINAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. ALDEA CHICHUPAC J/M | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHICHUPAC, RABINAL, BAJA VERAPAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-0127-43 | FECHA: | 20 DE ABRIL 2024 |



Foto 1: REMOZAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS




Foto 2: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO




Foto 3: PINTURA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 4: CANALES Y BAJAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adelachen Ixpata
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

