



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuategua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0129-43	FECHA:	12 DE JUNIO 2024



Foto 1: finalización de colocación de ventanas



Foto 2: Finalización colocación piso aula preprimario



Foto 3: finalización muro perimetral



Finalización de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M.R.V.R.
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

