

Bloque #1



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGAS DE SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0331-41	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Mejoramiento de polletón y encimera, así también techo, pintura y piso en la cocina.



Foto 2: Piso en mal estado en los corredores de las aulas de preprimaria 1 y 2, segundo grado.




Foto 3: Las ventanas en las aulas necesitan ampliación para una mejor claridad y ventilación.

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público