



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DEL VOLCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0345-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de depósito de agua



Foto 2: Mejoramiento de losa de patio



Foto 3: Mejoramiento de depósito de agua



Foto 4: Mantenimiento losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

