

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | RABINAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VEGA DEL VOLCÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-0345-43 | FECHA: | 10/06/2024 |




Foto 1: Losa de patio finalizada



Foto 2: Vista de toda la losa de patio.



Foto 3: Losa de patio fundida por cuadros.



Foto 4: Vista de lado opuesto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | RABINAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VEGA DEL VOLCÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-0345-43 | FECHA: | 10/04/2024 |



Foto 1: Depósito de agua finalizado




Foto 2: Losa enfrente del depósito de agua.



Foto 3: Depósito de agua debidamente pintado.



Foto 4: Lavamanos en funcionamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




 ALDEA VEGA DEL VOLCÁN, RABINAL, BAJA VERAPAZ.
 Comités Educativos
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 ESCUELA OFICIAL
 RURAL MIXTA
 ALDEA VEGA DEL VOLCÁN

Firma y sello del Presidente de la OPF




 ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VEGA DEL VOLCÁN
 DIRECCIÓN
 RABINAL, B.V.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | RABINAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VEGA DEL VOLCÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-0345-43 | FECHA: | 10/06/2024 |



Foto 1: Lugar donde inicia la cuneta de concreto.




Foto 2: Cuneta en la parte baja.



Foto 3: Cuneta debajo del muro de piedras.




Foto 4: Lugar donde finaliza la cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | RABINAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VEGA DEL VOLCÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-0345-43 | FECHA: | 10/06/2024 |



Foto 1: Muro medianero.



Foto 2: Camino de concreto que conduce a los sanitarios finalizado



Foto 3: Vista general de las mejoras.



Foto 4: Finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | RABINAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VEGA DEL VOLCÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-0345-43 | FECHA: | 10/06/2024 |



Foto 1: Muro medianero de patio finalizado.



Foto 2: Muro pintado.



Foto 3: Muro Repellado



Foto 4: Vista del muro medianero.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | RABINAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VEGA DEL VOLCÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-0345-43 | FECHA: | 10/06/2024 |



Foto 1: Lamina de techo instalado.



Foto 2: Vista de la parte de adentro del aula.



Foto 3: Vista del area de afuera donde fue instalada la lamina.




Foto 4: Instalacion de lamina finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | RABINAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VEGA DEL VOLCÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-0345-43 | FECHA: | 10/06/2024 |




Foto 1: Balcones Instalados



Foto 2: Vista de las aulas con balcones instalados.




Foto 3: Aula de un solo balcón.




Foto 4: Finalización de la instalación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | RABINAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VEGA DEL VOLCÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-0345-43 | FECHA: | 10/06/2024 |




Foto 1: Mantenimiento de balcones finalizado.



Foto 2: Pintados con anticorrosivo



Foto 3: Mantenimiento de puertas finalizado.




Foto 4: Vista general.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público