

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COXOJABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0346-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO



Foto 2: MEJORAMIENTO GENERAL DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: MEJORAMIENTO GENERAL DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

