



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COXOJABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0346-43	FECHA:	12 DE JUNIO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO LOSA DE PATIO




Foto 2: MEJORAMIENTO DE CANALES Y CAIDAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 3: MEJORAMIENTO GENERAL DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE ZOCALO CON PINTURA COLOR ROJO OXIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COXOJABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0346-43	FECHA:	12 DE JUNIO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE ZOCALO CON PINTURA COLOR ROJO OXIDO




Foto 2:




Foto 3:






Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

