



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB, Anexo a la EORM Aldea Nimacabaj, J/M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMACABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 03 - 1241 - 41	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de techo de lamina troquelada No. 26 y mantenimienton de estructura constante metalica.



Foto 2: mejoramiento de ventas.






Foto 3: Meroramiento de pintura general



Foto 4: Reparacion y sustitucion de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Publico</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------