

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB, Anexo a la EORM Aldea Nimacabaj, J/M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMACABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 03 - 1241 - 41	FECHA:	16 DE MAYO 2024



Foto 1: Mejoramiento de techo de lamina troquelada No. 26 y mantenimiento de estructura constante metalica.



Foto 2: mejoramiento de ventanas.




Foto 3: Meroramiento de pintura general



Foto 4: Reparacion y sustitucion de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--