

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB, Anexo a la EORM Aldea Nimacabaj, J/M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMACABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 03 - 1241 - 41	FECHA:	19 DE JULIO 2024




Foto 1: Mejoramiento de techo de lamina troquelada No. 26 y mantenimiento de estructura constante metalica.




Foto 2: mejoramiento de ventanas.






Foto 3: Meroramiento de pintura general



Foto 4: Reparacion y sustitucion de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---