

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | RABINAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PALIMONIX |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-1254-43 | FECHA: | 14 DE JUNIO 2024 |




Foto 1:




Foto 2:






Foto 4: Este renglon no se trabajo se le dio prioridad al renglon 3 se especifica en el acta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
| <p><i>maría carol delavie</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>  | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|---|--|