



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichupac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1304-41	FECHA:	26 de abril 2024



Foto 1: Remozamiento de servicios sanitarios



Foto 2: Remozamiento de muro perimetral




Foto 3: Remozamiento de muro perimetral



Foto 4: Remozamiento de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

