



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ      | MUNICIPIO:                     | RABINAL      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA RAXJUT |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-03-1350-41     | FECHA:                         | 08/05/2024   |



Foto 1: CERCO MURO PERIMETRAL



Foto 2: CANAL BAJADA DE AGUA PLUVIALES



Foto 3: Reparación de Drenaje y agua Potable








Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
| <br><br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br><br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|--|