

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHITICOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1478-42	FECHA:	07 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO COCINA



Foto 2: MEJORAMIENTO PORTÓN







Foto 3: MEJORAMIENTO DE PILA



Foto 4: MEJORAMIENTO DE SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHITICOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1478-42	FECHA:	07 DE JUNIO DE 2024



Foto 5: MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

