

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUACHIPILIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1593-42	FECHA:	23/10/2023



**Foto 1:** Presencia en el centro educativo para realizar la evaluación de infraestructura respectiva.



**Foto 2:** Vista de la cocina, la cual carece de cerramiento propio y provoca que tanto las paredes de esa area y aulas se ahumen.



**Foto 3:** Se demanda mejora en instalaciones electricas. Paredes de aulas ahumadas, producto del humo que emana la cocina



**Foto 4:** Necesidad de pintura general y mejoramiento de paredes, las cuales se han ahumado en general.



**Foto 5:** La Comunidad Educativa demanda la instalación de piso granito o ceramico en Aulas, pasillos, cocina, etc



**Foto 6 :** Requieren mejora con el manejo del agua pluvial, han sufrido inundaciones según indican el personal docente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Subelalub*  
Firma y sello del Presidente del Comité Educativo  
ALDEA GUACHIPILIN RABINAL, B.V.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN.

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN  
ALDEA GUACHIPILIN RABINAL, B.V.