



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>BAJA VERAPAZ</b>	MUNICIPIO:	<b>RABINAL</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>CEIN PAIN</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA SAN RAFAEL, RABINAL, BAJA VERAPAZ</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>15-03-1935-42</b>	FECHA:	<b>2/08/2024</b>



Foto 1: CAMBIO DE PISO Y VENTANAS



Foto 2: REPARACIÓN DE CERCO O MURO PERIMETRAL




Foto 3: REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

