



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL, RABINAL, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1935-42	FECHA:	16/08/2024




Foto 1: CAMBIO DE PISO Y VENTANAS



Foto 2: REPARACIÓN DE CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 3: REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	  <p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--