



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VENTANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-2208-42	FECHA:	26 de Mayo 2024



Foto 1: Durante el proceso de trabaja la cocina



Foto 2: finalizada con pintura




Foto 3: Durante el proceso de hacen el mejoramiento de llos servicios sanitarios








Foto 4: Servicios sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público