



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUNCAJ, ALDEA SAN JOSÉ EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0008-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 2: MANTENIMIENTO DE LOSA DE PATIO




Foto 3: MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, OTROS)

COLOQUE ACA UNA FOTOGRAFIA DE LOS DAÑOS O DEL ÁREA A REMOZAR

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo

