



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRRAMOS ALDEA LOS PAJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 04 0009 42	FECHA:	31 DE JULIO 2024



Foto 1: Mejoramiento de Cocina



Foto 2: Mejoramiento de servicio sanitario



Foto 3: Mejoramiento de Piso



Foto 4: Mejoramiento de Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

