



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ      | MUNICIPIO:                     | CUBULCO           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS PAJALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-04-0016-42     | FECHA:                         | 2/07/2024         |



Foto 1: Inicio del mejoramiento tipo pórtico




Foto 2: Sanjeado de las tres paredes del mejoramiento tipo pórtico.



Foto 3: Fundición de solera y colocación de primera hilada de block del mejoramiento tipo pórtico



Foto 4: Avance con cuatro hiladas de block del mejoramiento tipo pórtico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma manuscrita]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público