

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | CUBULCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO COXOJABAJ ALDEA PATZOCOM |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-04-0046-43 | FECHA: | 22 DE MAYO 2024 |




Foto 1: ESTA IMAGEN MUESTRA LA FINALIZACION DE LA SUSTITUCION DE LA COSINA



Foto 2: DE ESTA MANERA A QUEDADO FINALIZADA LA PINTURA DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 3: ESTA IMAGEN MUESTRA LA REMODEACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS




Foto 4: DE ESTA MANERA QUEDA FINALIZADA EL TRASPAJO DE PINTURA DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

