

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO OJO DE AGUA, ALDEA CIMIENTOS CALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0057-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DE PISO



Foto 2: REMOZAMIENTO DE BAJADA DE CANALES PLUBIALES



Foto 3: REMOZAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 4: REMOZAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---