

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA CIMIENTOS CALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0057-43	FECHA:	10 de junio 2024



Foto 1: En proceso de trabajo de piso



Foto 2: En proceso de trabajo de bajada de canales plubiales



Foto 3: En proceso de trabajo de muro de contención



Foto 4: Remozamiento de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---