

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA CIMIENTOS CALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0057-43	FECHA:	15 de julio 2024



Foto 1: Remozamiento de piso finalizado



Foto 2: Remozamiento de bajada de canales plubiales finalizado



Foto 3: Remozamiento de muro de contención finalizado



Foto 4: Remozamiento de muro de contención finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

