



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | CUBULCO  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CUMBRE CRUZ DE LOS YAGUALES, ALDEA SUTUN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-04-0060-43 | FECHA:                         | 11 DE JULIO 2024                                 |



Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma del Presidente de la OPF*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Firma del Director Centro Educativo Público*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

