



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAHOJ, ALDEA GUATZILEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0065-43	FECHA:	07 DE MAYO 2024



Foto 1: Se remoja el extremo 1 del muro en el lado oriente.



Foto 2: Remozar el extremo 2 del muro en el lado poniente.



Foto 3: Mejoramiento de altura del muro de contención.




Foto 4: Mejoramiento de condición de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

