

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PALOCHUY XOLAIJ, ALDEA GUATZILEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0066-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 1: Se muestra el lado este del establecimiento con un cerco perimetral en muy mal estado. Colinda con una casa y los animales domésticos entran por este lado hacia la escuela.



Foto 2: En el lado sur del establecimiento se expone el cerco que esta totalmente derribado y en una esquina ocurren frecuentemente deslizamientos a causa de la lluvia.



Foto 3: En el lado oeste se puede observar que definitivamente el cerco perimetral es nulo, ya que con el paso del tiempo a quedao destruido, esto afecta al momento de dar la alimentación servida.



Foto 4: Se evidencia en la parte norte del establecimiento, el mal estado del cerco peimetral y del porton de entrada. Cuando se da la alimentación servida afecta porque ingresan perros a la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---