



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PLATANAR ALDEA EL CEBOLLAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0070-43	FECHA:	23 DE AGOSTO 2024



Fotos 1: Mejoramiento de área de servicio de cocina.



Fotos 2: Mejoramiento de área de servicio de sanitario



Foto 3: Reparación y mantenimiento de cisternas/depósitos de agua.




Foto 4: Reparación y mantenimiento de cisternas/depósitos de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público