



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | CUBULCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO XEÚL, ALDEA CANCEL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-04-0073-43 | FECHA: | 16 DE FEBRERO 2024 |



Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPAF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público