



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUMBRE DE PALÁ, ALDEA TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0085-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento general de sanitario y fosa séptica




Foto 2: Reparación y mejoramiento general de cocina.




Foto 3: Mejoramiento general de sanitario y fosa séptica



Foto 4: Mejoramiento y estructura de techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

