



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUMBRE DE PALÁ, ALDEA TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0085-43	FECHA:	27 DE MAYO 2024



Foto 1: Mejoramiento general de sanitario y fosa séptica



Foto 2: Reparación y mejoramiento general de cocina.



Foto 3: Mejoramiento general de sanitario y fosa séptica



Foto 4: Mejoramiento y estructura de techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público