



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Cubulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM "Tecún Umán"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicuxtín, Aldea Las Vegas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0146-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Canales bajadas de agua pluvial.



Foto 2: Pintura en muros interiores y exteriores




FOTO 3: Mejoramiento de malla del muro perimetral

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público