



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NARANJO, ALDEA LAS VEGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0147-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Mejoramiento de cocina, estructurada y techado de lamina troquelada calibre 26.



Foto 2: Mejoramiento de piso torta de cocina




Foto 3: Pintura General








Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--