



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUACHACALTE, ALDEA TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0156-43	FECHA:	31 de mayo de 2024

vidrios y balcones terminado



Foto 1:

techo terminado



Foto 2:

Trabajo terminado



Foto 3:

Parte exterior terminado



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.



Firma y sello de la presidente de la



Firma y sello Director Centro Educativo Publico