



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | CUBULCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PIEDRAS, BLANCAS, ALDEA ALIBALABAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-04-0184-43 | FECHA: | 21/05/2024 |



Foto 1: FINALIZACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN SU TOTALIDAD.



Foto 2: FINALIZACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL



Foto 3: FINALIZACIÓN EN SU TOTALIDAD CERRAMIENTO PERIMETRAL



Foto 4: FINALIZACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL SASTIFACTORIAMENTE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

