

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | CUBULCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SACAQUEJ II, ALDEA TRES CRUCES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-04-0214-41 | FECHA: | 20 de agosto 2024 |



Foto 1: Estructura de techo



Foto 2: Cubierta de lámina



Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OBF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

