



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | CUBULCO                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PARAXAJ, ALDEA LA LAGUNA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-04-0217-43 | FECHA:                         | 15 DE ABRIL 2024                 |




Foto 1: ASÍ FUE EL PROCESO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL AREA PERIMETRAL.




Foto 2: ACÁ ESTABAN PREPARANDO LA CASITA PARA LOS SANITARIOS LAVABLES



Foto 3: ASÍ SE VEÍA EL PROYECTO EN PLENA EJEEECUCIÓN



Foto 4: ACÁ ESTABAN ELABORANDO LA PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

