

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAPAYAL, ALDEA PATZIJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0226-43	FECHA:	06 DE MAYO 2024




Foto 1: Deterioro del servicio sanitario




Foto 2: Deterioro del servicio sanitario



Foto 3: Cocina en mal estado




Foto 4: cerramiento perimetral en mal estado

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---