

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAPAYAL, ALDEA PATZIJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0226-43	FECHA:	11 DE JULIO 2024



Foto 1: Inicio de Zanja para el cerramiento perimetral



Foto 2: Avance del Cerramiento perimetral




Foto 3: Cocina en proceso de construcción




Foto 4: Avance de la construcción de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

