



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAPAYAL, ALDEA PATZIJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0226-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 1: Construcción del servicio sanitario



Foto 2: Instalación del servicio sanitario



Foto 3: Cocina construido



Foto 4: Cerramiento perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*A.M.A.D.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

