



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0325-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2024



FINALIZACIÓN DEL PORTÓN



Foto 2: FINALIZACIÓN DE LA COCINA



Foto 3: FINALIZACIÓN DE PATIO




Foto 4: FINALIZACIÓN DE CERCO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo