



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XIBALBA, ALDEA TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0347-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

CASERIO XIBALBA  
ALDEA TRES CRUCES  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
CUBULCO, B. V.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CASERIO XIBALBA ALDEA TRES CRUCES  
DIRECCION  
CUBULCO, BAJA VERAPAZ

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público