

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATIT, ALDEA PATZIJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0349-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: MEJORAMIENTO DE CERCO O MURO PERIMETRAL




Foto 2: MANTENIMIENTO DE PORTONES




Foto 3: Mejoramiento de losa



Foto 4: Mejoramiento de sustitución de azulejo de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

