



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATIT, ALDEA PATZIJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0349-43	FECHA:	12 DE JULIO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE CERCO O MURO PERIMETRAL




Foto 2: MEJORAMIENTO DE PORTONES



Foto 3: Mejoramiento de losa



Foto 4: Mejoramiento de sustitución de azulejo de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público