



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATIT, ALDEA PATZIJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0349-43	FECHA:	26 DE AGOSTO 2024




Foto 1: Finalización de cerco o muro perimetral.



Foto 2: Finalización e Instalación de Balcones




Foto 3: Finalización de Mejoramiento de losa



Foto 4: Finalización y sustitución de Azulejo de Granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

