



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHISANTIAGO, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0351-43	FECHA:	05 de Agosto de 2024




Foto 1: 1. MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y TECHO DEL SERVICIO SANITARIO.



Foto 2: 2. MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA TIPO PORTICO E INSTALACION DE LÁMINAS TROQUELADAS CAL. 26.



Foto 3: 3. MEJORAMIENTO DE LOSA DE PISO (TIPO TORTA) E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS.




Foto 4: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA TIPO PORTICO E INSTALACION DE LÁMINAS TROQUELADAS CAL. 26. Y MEJORAMIENTO DE LOSA DE PISO (TIPO TORTA) E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

