

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHISANTIAGO, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0351-43	FECHA:	06 de Septiembre de 2024




Foto 1: MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y TECHO DEL SERVICIO SANITARIO.



Foto 2: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA TIPO PORTICO E INSTALACION DE LÁMINAS TROQUELADAS CAL. 26.



Foto 3: MEJORAMIENTO DE LOSA DE PISO (TIPO TORTA) E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS.




Foto 4: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA TIPO PORTICO E INSTALACION DE LÁMINAS TROQUELADAS CAL. 26. Y MEJORAMIENTO DE LOSA DE PISO (TIPO TORTA) E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público