



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESRM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHAPOTE, ALDEA EL CEBOLLAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0673-43	FECHA:	21 DE JUNIO 2024



Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reque Elizabeth Lopez Arce



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público